

中央第二环境保护督察组交办群众反映问题办结情况公示（第三十二批）

（2017年6月2日22时至6月3日22时）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	D2603	临汾市霍州市辛置镇宋庄村水质污染，村民没办法吃干净水。希望能解决吃水问题。	临汾	水	经查，举报人所反映的水源为霍州市辛置镇宋庄村东叉沟水井。霍州市根据山西省水利厅《关于开展山西省非国定贫困县农村饮水安全工程水质检测工作的通知》（晋水供排〔2017〕164号）规定，委托霍州市优洁水质检测有限公司对该水井19项水质检测指标进行了化验，监测结果显示：所测的19项水质检测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。	不属实		
2	D1744	省测绘局晚上9点多有三轮车，到饭店拉泔水，可能是做地沟油，希望调查，三轮车噪声扰民。	太原	垃圾噪声	省测绘局食堂每日剩菜剩饭由工作人员联系一养猪者统一在晚上9点以后拉走。养猪证明目前因该村正在进行城中村改造，村委会公章被统一收走而无法开出。三轮车存在噪声扰民问题。	部分属实	省测绘局已与太原市天润生物能源有限公司取得了联系，下星期签订餐厨垃圾处理合同。	
3	D1836	太原市迎泽区新建路41号中小企业局宿舍离天美名店过近，煤气和天然气锅炉噪声扰民，有安全隐患。	太原	噪声	天美名店乡海写字楼的物业为太原市戴德利物业管理有限公司，该公司于2002年安装两台双良牌，型号为ZXQY, 110大卡的中央空调机组，设备用于乡海写字楼和天美名店采暖与制冷，不是群众举报所反映的锅炉。经现场监测，该单位燃气机组运行时产生的噪声排放达标。	部分属实	已责令该物业聘用具有专业资质的空调操作师进行安全操作。	

4	D1849	太原市寇庄西路泰华广场B座2单元楼下饭店油烟污染。	太原	油烟	该处只有一个饭店，名称为独味美小吃店，为有证经营，店内不足10平方米，主要经营麻辣拌，不产生油烟。	不属实		
5	D1887	太原市杏花岭区大东关街，太铁花园1号楼，道路两侧路灯太亮，影响居民休息。	太原	其他	大东关街属于城市次干路，以CJJ45-2006城市道路照明设计标准为根据进行设计。经现场拆装检测，道路照度及光源功率均符合设计要求，道路路灯的照明优先保证广大市民出行的照度要求。	不属实		
6	D1930	太原市尖草坪区柏板乡柏板村，卓林家具城有刺鼻性气味，冬季锅炉粉尘污染，没有环保措施；赵家山村，有一家家具城有刺鼻性气味，没有环保措施。	太原	大气	柏板乡柏板村没有卓林家具城这一企业。卓林家具城位于柏板乡西关口村村南，距最近的村民居住地约1公里，已取得环评批复（并环尖审批〔2016〕6号），安装了中央除尘系统，无锅炉设备。2017年5月7日起，一直处于停产状态，现场未发现有刺鼻性气味。赵家山家具城是指太原市尖草坪区柳氏家具兄弟家具厂，该企业距离最近的村民居住地赵家山村约1公里。2017年3月9日，该企业取得环评批复（并环尖审批〔2017〕6号），安装了中央除尘系统。2017年5月1日起，该企业一直处于停产状态。对从家具生产的工艺来说，厂房外一般不会有刺鼻性气味且该企业距离最近的村民约1公里。	不属实	责令两家企业继续确保环保措施落实到位。	

7	D1933	尖草坪区向阳镇向阳村，往东干渠里排放生活污水；从江阳化工厂流出的污水排到泄洪渠，有刺鼻的臭味，污染环境。	太原	水	<p>向阳村历史上村内雨水自然排入后小河。1971年，东干渠建成并投入使用后，切断了雨、污水流径。由于该村地势原因，农户污水排入了田地或东干渠内。</p> <p>江阳化工厂区内所有废水均进入总排废水处理站处理，采用厌氧+好氧+斜管沉淀+机械过滤处理工艺，经处理后的废水部分回用于厂内绿化，部分按照环评要求通过规定的排污口外排，经厂区管网进入后小河，再经明渠排入杨兴河。对该厂设施运行情况进行了检查。现场污水处理设施运行正常，废水未感觉有刺鼻性气味或臭味。总排口在线监测数据显示：COD为10mg/L，氨氮为0.33mg/L。通过调阅该厂近一个月在线监测历史数据，也未发现有超标排放现象。在该厂位于后小河的排水口也未发现异常情况，现场无刺鼻性气味或臭味。为进一步核查该厂外排水水质情况，于5月18日上午对该厂总排口废水进行了现场采样，经分析化验，外排水主要污染物排放情况为：PH为7.95，COD为18.4mg/L，SS为12mg/L，氨氮为0.324mg/L，均达到排放标准要求。</p>	部分属实	<p>1、对污水排放和集雨面进行摸底排查，为下一步实施截污工程奠定基础。</p> <p>2、聘请专业设计，设计完成后立即开始施工。</p> <p>3、完善河道巡查制度，加强清理整治工作，逐步建立长效管理机制。</p>	尖草坪区纪委对向阳镇向阳村党委委员、环保监督员进行约谈。
8	D1958	太原市晋源区旧晋祠路与长兴南街交叉口往南100米路西，兰亭御湖城小区北墙外，排洪渠的南岸，用生活垃圾填河，已经填了三分之一。（义井街道办下属的环卫清运队填的河）	太原	垃圾	未发现在排洪渠南岸用生活垃圾填河的问题。	不属实		

9	D1971	<p>太原市晋源区野峪村，2017年5月15日下午到5月17日一直有刺鼻的气味，呛的人头疼，鼻子难受。太原耐火厂现在叫北方重工，防锈漆的味道刺鼻。</p>	太原	大气	<p>2017年5月19日，对冶峪村进行全面巡查，未发现刺鼻性气味。现场走访村内多户居民，询问15日至17日是否有刺鼻性气味一事，居民均反映未发现有刺鼻性气味。</p> <p>北方重工全称为“太原北方重工机械有限公司”，现场调查发现，该厂车间外无明显刺鼻性气味，车间内有轻微油漆气味，为少量零部件的刷漆作业时产生。</p> <p>2011年4月29日，太原市环保局对该企业《年产100套钢板开卷机建设项目环境影响评价报告表》进行了批复（并环审【2011】130号）。2017年1月11日，环保晋源分局通过了该项目竣工环境保护验收，针对“刷漆工序配套环境保护设施”问题，在《年产100套钢板开卷机建设项目环境影响评价报告表》环保设施验收清单中，对其未提出明确要求。同时根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（总局令第13号）第四条建设项目竣工环境保护验收范围相关规定，刷漆工序配套环境保护设施不在环保竣工验收范围。</p>	部分属实	<p>1、对太原北方重工机械有限公司车间特征污染物的监测结果显示，2017年5月20日至5月21日期间，太原北方重工机械有限公司车间无组织排放非甲烷总烃最高浓度为1.07mg/m³，苯均未检出，甲苯最高浓度为0.0341 mg/m³，二甲苯最高浓度为0.0609 mg/m³，上述特征污染物均符合《大气污染物综合排放标准》（gb16297-1996）。</p> <p>2、责令该企业在执行原环评要求的基础上，进一步对刷漆工序的环保措施提档升级，加装移动式uv光解废气处理设备。</p> <p>3、责成环保分局加大对该企业的巡查检查频次。</p> <p>4、截至5月28日，太原北方重工机械有限公司车间特征污染物符合《大气污染物综合排放标准》。</p>	<p>环保晋源分局已于对环境监察大队副大队长进行约谈。</p>
10	D1991	<p>太原市小店区坞城南路司法学校北面，个人在汾河一坝浇地灌溉渠上盖楼房，把楼房的污水排入渠内。</p>	太原	水	<p>举报地点为坞城路105号住宅小区，该小区装有市政府污水管道，长232米，污水检查口12个，十年来使用正常，不存在个人在汾河一坝浇地灌溉渠上盖楼房，把楼房的污水排入渠内的问题。该物业已出证明，说明他们的污水正常排入污水管道。</p>	不属实		

11	D1992	太原市尖草坪区向阳镇江向路中段，向阳镇政府附近佳帝涂料厂粉尘污染。	太原	大气	2015年3月10日，该公司办理了项目环境影响评价手续（并环尖草坪审批[2015]15号）。2015年12月7日，该公司通过环境保护设施竣工验收（并环尖验收[2015]32号）。根据项目环评要求，该公司配套安装了袋式除尘设备2套、布袋收尘装置4个、集气罩12个，排放高度15米。目前，该公司处于停产状态，厂区环境状态良好。 从对该厂的检查情况看，群众反映的粉尘污染之前可能存在，尽管环保措施全部执行到位，能够达标排放，但也不可避免存在粉尘排放。	部分属实	1、加强对企业的监管和巡查，坚决杜绝违法违规生产现象的发生。 2、要求企业加强对各类粉状物料的管理，细化环保管理措施，保证污染防治设施运行正常，确保污染物达标排放。	
12	D2148	太原市万柏林区漪汾桥西紧邻滨河体育中心西面有一个工地，没有苫盖，扬尘污染环境。	太原	扬尘	太原海尔国际广场后北屯城中村改造项目，2017年2月至今处于长期停工状态，目前工程进度为1#、2#楼基坑打桩阶段。 该项目由于相关施工手续不齐全，于2017年2月要求其停工并完善相关施工手续。2017年5月20日8时，执法人员到达该项目施工现场，调查发现施工现场未施工作业场地、堆积土堆一直保持密目网大面积苫盖，全天不定时进行洒水抑尘，基坑部分未苫盖。执法人员要求进一步加大苫盖力度，对基坑未苫盖部分及少数苫盖多时而破损的密目网进行更换，截止5月20日15时已整改到位。 2017年5月24日15时，对该项目现场进行了复核，施工现场基坑已全部苫盖，大功率雾炮设施不定时进行喷雾抑尘。	部分属实	1、加大执法巡查力度，发现问题立即要求整改，如造成扬尘污染依法立案处罚。 2、施工单位进场后，必须安装扬尘在线监控设备及雾炮抑尘设备，施工现场周边设置喷淋设施。 3、进出车辆必须进行车辆清洗，杜绝带泥上路，出入口设置专人进行清扫保洁。	
13	D2153	太原市尖草坪区向阳镇兰岗村鼎杰特耐火有限公司，在停产的情况下偷偷生产，化工材料粉尘污染环境。	太原	大气	该公司安装有布袋式除尘设备5台，生产过程全部在密闭车间内进行，不存在粉尘污染。2017年5月8日，因生产材料堆放不整齐，尖草坪区向阳镇对太原市鼎杰特种耐火材料有限公司下达了停产整改通知书。 现场检查发现，该企业虽处于停产状态，但烘干炉炉体尚有余温，表明该单位近期曾使用烘干设备进行过生产。	部分属实	对该公司进行了断电，责令其必须经环保部门验收合格后方可复工。	尖草坪区已对向阳镇兰岗村环保监督员进行约谈。

14	D2240	太原市阳曲县玉米原种厂旁边，桦桂公司新项目，厂门北边 200 米处城贾线北边，未批先建，新项目是屠宰场。	太原	其他	现场检查时正在进行房屋（土窑洞）拆迁收尾工程，部分用地已平整，无其他建设痕迹。未发现未批先建的情况。新建一屠宰场项目，正在办理前期手续，2017 年 2 月 21 日已取得阳曲县发改局项目备案证（阳发改备案[2017]10 号），其它手续正在办理中。	属实	要求该公司严格按照备案要求，在备案证有效期（24 个月）内取得国土、住建、环保、安监、畜牧、消防、节能审查等行政许可文件后方可开工建设。加大对该企业屠宰场项目的监管力度，监督企业依法进行建设。	
15	D2252	太原市小店区武路路 31 号三一产业园，没有环评手续，没有配套的环保设施，噪声污染，废油没有经过处理直接排到排污沟或者转移到其他地方。	太原	噪声 垃圾	山西三一煤机装备有限公司（三一产业园）原拟实施新建煤机装备项目，2011 年山西省化工设计院为该项目编制了环评，后由于近年煤炭市场的大幅调整，山西三一煤机装备有限公司未实施该项目，项目环评并未报批。2016 年 10 月，山西北重煤机有限公司（该公司与山西三一煤机装备有限公司同属三一集团有限公司）在山西三一煤机装备有限公司项目用地内未经批准擅自实施矿用机械维修项目。由于该项目工艺简单，不产生生产废水、废气、噪声等污染物，生活污水排入城市管网，故未配套安装环保设施。该项目在维修过程中，会更换机械用矿物油，现场发现废矿物油未按照危废管理的有关规定设置危废暂存间并妥善处置，但未发现废矿物油直接排到排污沟或者擅自处理。	部分 属实	立即停止矿用机械维修业务并拆除维修设备；将废矿物油按照危废管理相关规定，存入规范的危废库，依法依归转移处置。	对园区片区检查工作人员进行了约谈。
16	D2257	太原市清徐县孔村村北油籽厂锅炉不停冒烟，污染大。	太原	大气	经现场调查，群众反映的为清徐县孔村兴盛香油坊，该油坊已于 5 月 17 日停产，正在进行清洁燃料锅炉置换。	属实	责令该香油坊立即拆除燃煤锅炉，全面进行规范整改，未经环保等部门验收，不得复产。目前，燃煤锅炉已拆除。	清源镇党委给予孔村村委会主任诫勉谈话的处分。

17	D2311	太原市古交市马兰镇百草塔村有非法洗煤厂，破坏森林植被，举报人对处理结果不满意。	太原	生态	<p>经调查，稼祥煤业有限公司洗煤厂处于停产状态，生产已实现闭路循环，场内无生产废水外排，白草塔河河道干涸，未见污水排放痕迹。</p> <p>该厂生产废矸倾倒在指定矸石场，矸石场已完成全部黄土覆盖，正在绿化。</p> <p>经林业部门实地核查并再次比对林保规划，显示不是林地，是工矿用地，不存在破坏森林植被问题。经国土部门实地调查并比对地籍资料，显示不是耕地。</p> <p>现场发现场内堆有约 2000 吨煤泥，绿网苫盖不严。</p>	部分属实	督促检点稼祥煤业有限公司，将废煤泥清运，场地黄土覆盖并绿化，5月30日前完成。对场内堆放的 2000 吨煤泥计征排污费 9435 元。
18	D2695	运城市万荣县万泉乡东丁村解天祥砖厂，离村里几十米，挖耕地，强行占用耕地 4 亩。烟尘污染严重，果树也被污染。	运城	生态 大气	<p>万荣县万泉乡东丁天祥砖厂位于万荣县万泉乡东丁村。2008年办理了《采矿许可证》，每年延续登记，有效期至2018年3月24日，编号为C1408222009047120025722。万荣县国土资源局对“强行占用耕地4亩”实地勘查，该地块共2836平方米，位于万泉乡东丁村，属于建设用地，符合万泉乡土地利用总体规划，但未经国土部门批准非法占地。</p> <p>该砖厂2007建成，2014年进行扩建，2015年10月投产。无环保手续，配套建有一套脱硫除尘设施，5月7日，万荣县环委会责令电力部门对其断电，26日检查时该砖厂处于断电停产状态，走访调查未发现附近农作物和果树被污染问题。</p>	属实	<ol style="list-style-type: none"> 1、针对该企业未经批准，非法占用集体建设用地行为，万荣县国土局责令限期完善用地手续，并处14180元罚款（万国土监字〔2017〕55号）。 2、万荣县环保局于2017年5月26日对该企业下达了《责令停产整治通知书》（万环责改〔2017〕1号）。 3、万荣县环保局于2017年6月1日对该企业无环保手续违法生产行为处以5万元罚款（万环罚字〔2017〕第04号）。

19	D2781	大同市南郊区高山镇高山村农业园区30米以外的朔州市怀仁县毛皂乡大寨村建了一个大型养猪场，气味呛人，离生活水井只有150米远。	朔州	大气水	<p>1、群众反映养猪场实际为怀仁县锦绣农牧有限公司新建年存栏13800头种猪场的规模化养殖园区项目，位于怀仁县毛皂镇大寨村北，占地112.06亩，项目于2016年7月由怀仁县发展和改革局予以备案（怀发改备案〔2016〕35号），于2016年4月25日由怀仁县畜牧兽医服务中心出具建设函（怀牧函〔2016〕5号）。该项目未报批环境影响评价而擅自投入生产。该项目于2016年8月平整土地，12月建设厂房，2017年3月投产。现存栏种猪约5000头，存栏仔猪约400头。</p> <p>2、该公司产生的猪粪尿通过漏粪板自动存储在养殖舍蓄粪池，发酵4-5个月收集到终端存储池，污粪进入存储池中继续发酵，用于农田肥料，发酵过程中产生臭气。因远离居民区，对居民无影响，对大棚种植户有影响。</p> <p>3、该项目距最近的乡镇水源地2.6公里，不在乡镇水源地保护区范围内。</p> <p>4、距公司150米处、200米处各有一个水井，水井建有井房，井房写有“大同市南郊区风沙源治理水利水保项目水源工程”字样，经毛皂乡工作人员实地查看两个井为农田灌溉水井。</p>	属实	<p>1、针对该公司未报批环境影响评价问题，怀仁县环保局下达了《责令改正违法行为决定书》（怀环改字〔2017〕48号）和《行政处罚听证告知书》（怀环罚听字〔2017〕50号），责令立即停产整顿，完善相关污染防治设施，并处以罚款20.57万元整。</p> <p>2、怀仁县锦绣农牧有限公司已于5月27日着手转移养殖的种猪。</p> <p>3、毛皂镇领导多次和高山镇、西韩岭乡主要领导协调，共同解决养猪场与种植户之间的矛盾。怀仁县锦绣农牧有限公司协调收购高山镇、西韩岭乡公司附近的大棚，现在正在协调收购价格。</p>	
20	X1094	太原市小店区山西省农科院畜牧研究所养鸡场噪声扰民，鸡粪臭气熏天。冬天燃煤采暖，污染空气。	太原	噪声大气	<p>群众反映的养鸡场是山西省农业科学院畜牧兽医研究所下属的国家级边鸡保种场。成立于1998年，主要承担边鸡种质资源考研保护工作。目前存栏边鸡原种2000余套。日产鸡粪0.1立方左右，采取干清粪方式，2-3天清理一次，鸡粪采取专用堆放池并进行伞盖，定期清理。</p> <p>该养鸡场采暖用燃煤锅炉，已于2016年11月采暖前拆除，改用清洁能源电锅炉采暖，现已不存在燃煤采暖污染空气。</p>	部分属实	<p>1、先后于5月3日、5月14日两次对该养鸡场土堆裸露、垃圾以及鸡粪等环境问题下发《环保整治通知书》，纳入街办环保安全整治台账，进行现场督促整改，下达立即清理和拆除的整改意见。</p> <p>2、要求其将原粪便堆放池改为全封闭池，并及时进行处理；减少对周边环境的影响。</p> <p>3、指导鸡场对所产粪便继续采取干清粪方式，提出增加清理频次和对清理出的粪便妥善保存，采用加厚塑料布苫盖等建议，减少气体散发并及时清运。</p>	环保小店分局对环境监察大队责任人进行了约谈。

21	X1158	太原市小店区电子街康馨苑B区7号楼与老年公寓之间,建有一个养鸡场,噪声扰民,鸡粪臭气熏天,冬天燃煤采暖,污染空气。	太原	大气 垃圾 噪声	群众反映的养鸡场是山西省农业科学院畜牧兽医研究所下属的国家级边鸡保种场。成立于1998年,主要承担边鸡种质资源考研保护工作。目前存栏边鸡原种2000余套。日产鸡粪0.1立方左右,采取干清粪方式,2-3天清理一次,鸡粪采取专用堆放池并进行伞盖,定期清理。 该养鸡场采暖用燃煤锅炉,已于2016年11月采暖前拆除,改用清洁能源电锅炉采暖,现已不存在燃煤采暖污染空气。	部分 属实	1、先后于5月3日、5月14日两次对该养鸡场土堆裸露、垃圾以及鸡粪等环境问题下发《环保整治通知书》,纳入街办环保安全整治台账,进行现场督促整改,下达立即清理和拆除的整改意见。 2、要求其将原粪便堆放池改为全封闭池,并及时进行处理;减少对周边环境的影响。 3、指导鸡场对所产粪便继续采取干清粪方式,提出增加清理频次和对清理出的粪便妥善保存,采用加厚塑料布苫盖等建议,减少气体散发并及时清运。	环保小店分局对环境监察大队责任人进行了约谈。
22	X1177	娄烦镇蒲峪村村委主任段慧生在蒲峪村以南向阳村境内木鸽沟口以北,毁林毁地给汾河水库填土拦坝养殖污染了水源地,破坏了植被和土地。	太原	水 生态	2008年,段代生在娄烦镇蒲峪村东南角寺任沟水域私自取土筑坝(在一级保护区),注册“娄烦县富通养鱼专业合作社”,2017年5月18日娄烦镇、县环保局工作人员实地核查,不存在网箱养殖行为,经撒网捕鱼,未捕获鱼类。坝内水质清澈,无污染迹象。经太原市环境监测站对该水域水质监测,坝内水体水质正常。 现村民集中饮用水源距坝内水体约1.5公里,且地势较高,饮用水源安全。 2009年4月,段代生取土筑坝毁坏退耕还林地2.2亩,2011年9月县林业局已责令段代生易地造林2.2亩,并验收合格。 娄烦镇人民政府及相关领导伙同前村主任段代生将太兴铁路和太岚管线征占蒲峪村人民的土地和树木补偿款弄虚作假问题,经有关单位调查处理,2012年8月27日县人民检察院对段代生提起公诉,9月27日县人民法院判处段代生有期徒刑一年,缓期二年。	部分 属实	1、责成娄烦镇立即拆除该坝体,加强监管,杜绝在汾河水库水域范围内进行人工养殖。 2、由娄烦县环保局对坝内水质定期监测,及时掌握水质情况。	娄烦县政府对娄烦镇镇长、市场和监督管理局局长,娄烦县环保局作出了书面检查。

23	X1202	武乡县故城镇故城村的利民小区、幸福小区等众多新建小区生活废水排到圪洞沟，流入涅河。	长治	水	<p>故城镇故城村周边 4 个小区，分别为：</p> <p>1、故城村利民小区建于 2013 年，建筑面积 3600 平方米，有住户 20 户，小区内建有化粪池一座，容积约 240 立方米，定期拉运至农田。</p> <p>2、故城镇幸福小区建于 2012 年，建筑面积 4000 平方米，有住户 60 户，建有玻璃钢化粪池，容积约 28 立方米，定期拉运至农田。</p> <p>3、故城村水利小区修建于 2014 年，建筑面积 3000 平方米，有住户 25 户，小区内有化粪池一座，容积约 216 立方米，定期拉运至农田。</p> <p>4、东寨底村兴盛小区于 2012 年 7 月 25 号开工，2013 年 10 月份竣工。分两部分，前排小二楼有八户，建筑面积（包括地下室）1000 余平米；后面单元楼 60 户，建筑面积（包括地下室）7000 余平米。小区院内有化粪池，容积约 60 立方米，定期拉运至农田。</p> <p>上述 4 个小区污水管网雨污不分流，有生活污水外排进入街道主管网排入圪洞沟情况。</p>	属实	<p>1、武乡县强化小区的网格化环境监管，责令污水外排小区负责人定期抽运化粪池污水至农田，最大限度减少外排生活污水。</p> <p>2、武乡县已于 2015 年编制了故城涌泉农村环境综合整治项目实施方案，项目含建设污水处理站一座，拟对 16 个村生活污水进行集中处理。目前，该方案已经省环保厅评审并报国家环保部，待资金下达后及时组织实施。</p>	
24	X1362	太原海博机械制造有限公司公示不属实，2017 年 4 月 30 日至 5 月 5 日仍在生产，用电缴费清单可以证明，有视频资料。	太原	大气	<p>2017 年 3 月 3 日，阳曲县环保局在检查中发现该企业在南侧厂房对 2015 年建设的年产 2 万吨连铸法兰毛坯生产线项目进行检修，其技改项目环评已重新编制但尚未取得批复，对此阳曲县环保局于 2017 年 3 月 24 日下达行政处罚决定书（阳环罚决字[2017]9 号），责令企业立即停止建设，并立案处罚 5 万元。环保部空气质量专项督查组于 2017 年 3 月也对该企业进行了检查，未发现企业生产。现场调查时，该企业未生产，无生产迹象，工业供电设备已向供电部门报停。经向供电部门查询，该企业 4 月 30 日至 5 月 5 日用电量为 55.7 万度，存在疑似生产的情况。</p> <p>对此阳曲县环保局已立案处理，并针对其责令停止建设后仍继续建设的行为移送阳曲县公安局调查处理。</p>	属实	<p>1、责令该企业尽快完善相关手续，未经允许不得擅自恢复生产。</p> <p>2、对该企业违法生产的情况下达《行政处罚告知书》（阳环罚告字[2017]26 号），立案处罚 10 万元。</p> <p>3、对该企业违法情况已函告国网阳曲县供电公司，未经允许不得恢复供电。</p> <p>4、2017 年 6 月 1 日，对太原市海博机械制造有限公司法人（主要负责人）处以行政拘留 10 日的处罚。</p>	阳曲县环境保护委员会对原监察大队负责人、黄寨镇政府分管环境保护工作的副镇长提出通报批评。

25	X1391	太原市经济开发区金世界阳光污水厂常年偷偷排放污水，不经处理直接排入北张退水渠；每月水样造假，台账造假	太原	水	<p>金世界阳光污水厂项目 2009 年 5 月建成通水，8 月经太原市环境监测中心站监测合格，开始正常运行。同年 9 月经开发区环保局对一期项目进行了验收。2012 年，二期工程（日处理污水 3 万吨/日）取得山西省发改委立项批复（晋发改资环发【2012】423 号），并于 2015 年 5 月开工建设，2016 年 6 月建成通水，8 月由太原市环境监测中心站对该项目进行了现场验收监测，监测指标全部合格。</p> <p>经核实，监察人员每月对污水厂的污水处理设施及运行情况进行现场监察，金世纪阳光污水处理厂处理后的污水全部排入北张退水渠，不存在常年偷偷排放污水，不经处理直接排入北张退水渠的情况。</p> <p>每月安排 3-4 人共同对污水厂的总进水口和总排水口进行一次随机取样监测，指标值均符合要求，不存在每月水样造假的情况。5 月 29 日综改区执法人员现场查看了在线监测数据，当日 16:59:12，出口浓度 COD 为 16.3mg/l，氨氮 0.14 mg/l，瞬时流量 1727 吨/小时。由于该企业为国控企业，在线监测与国家、省、市监控平台联网。经与市监控平台核实，该污水厂运行一切正常。同时，执法人员调阅了该污水厂近 3 年的运行台账，运行记录完善，并通过了环保部华北督查中心组织的历年监督检查，不存在台账造假的情况。</p>	不属实	加大对该污水厂的日常环境监管。确保废水达标排放，不偷排。	
----	-------	--	----	---	--	-----	------------------------------	--

26	X1421	国道 307 线阳泉平定县新关村路段闲置服务区、东白岸村口对面停车场（阳左高速公路高架桥下）、鹤山新村对面一停车场存在对外销售恶劣油活动。	阳泉	大气	<p>1、关于国道 307 线阳泉市平定县新关村路段闲置服务区（位于娘子关镇新关村）销售劣质油问题。2017 年 4 月 14 日，娘子关镇政府根据群众举报曾对其进行了检查，当场拆除非法加油设备，约谈了负责人，并要求新关村做好监管工作。6 月 1 日现场检查时，未发现死灰复燃迹象。</p> <p>2、关于东白岸村口对面停车场（阳左高速公路高架桥下，位于石门口乡西郊村）销售劣质油问题。经查，发现此处有非法加油设施。</p> <p>3、关于义井镇鹤山新村对面有一停车场销售劣质油问题。该停车场系侯保国个人租赁义井镇河下村土地所建，侯保国个人为了自用，用储油罐储存油品。2017 年 4 月 3 日，阳泉市商粮局联合市公安局、市消防大队、市质监局到该停车场检查，因其不符合消防储存条件，市检查组将其油品没收，责令其将储油罐吊离至临时搭建的房屋之外。6 月 1 日现场检查时，停车场内只留有存放油品的空储油罐，已按要求吊离。目前不存在油品销售情况。</p>	属实	<p>1、平定县执法人员当场对石门口乡东白岸村口对面停车场销售劣质油的非法加油设施进行了拆除清理，并采取了断电措施。</p> <p>2、阳泉市城区政府责令城区经信局和义井镇政府加强对义井镇鹤山新村对面停车场的监督管理，杜绝发生储油现象。</p>	
----	-------	---	----	----	--	----	--	--

27	X1422	<p>太原市兴华街 23 号（原 159 号）院内有两个单位，酸洗金属工艺产生的含酸废水直接排入市政管网，周围管路曾受到腐蚀、损坏，对周边水系、河流存在环境隐患。</p>	太原	水	<p>此案件 D2844 的内容基本一致。</p> <p>太原钢铁（集团）电气有限公司，生产原料为铜线、硅钢片、电气元器件等，主要对太钢的变压器进行维修和保养作业。变压器油为 25# 变压器油，属环烷基油。在使用中回收油罐，经真空滤油机过滤，色谱仪检测达标后再回收使用，不存在周围管路受到腐蚀、损坏，对周边水系有环境隐患问题。</p> <p>由于其环保相关制度不健全，已于 2017 年 5 月 28 日要求其停产整改。</p> <p>山西太钢不锈钢钢管有限公司，酸液主要成分是氢氟酸和硝酸（硝酸浓度为 55%，氢氟酸浓度为 63%），配比后硝酸浓度 21%、氢氟酸 4%、水 75%。酸洗工序主要是进行不锈钢管焊接和热处理后的表面白化，清除表面积尘。酸洗废水排入冲洗池并入中和池加石灰进行中和。中和池安装有排放阀门，在中和池满后调节 PH 值达到 6-8 之间，开阀门通过污水管排入兴华街文兴路城市管网。经现场调阅酸洗中和运行记录未发现有 PH 值超标排放现象。2017 年 5 月 28 日，对中和池进行采样，监测结果为：PH6.64、总铬 1.16mg/L、总镍 0.927mg/L、石油类 17.0mg/L，均达到污水综合排放标准要求。不存在周围管路受到腐蚀、损坏，对周边水系有环境隐患问题。因相关环保制度不健全，5 月 28 日已要求其停产整改。</p>	部分属实	<p>加大对两家企业的巡查检查力度，防止其私自开工生产。</p>	
----	-------	---	----	---	--	------	----------------------------------	--

28	X1423	长治市沁源县聪子峪乡三义村，马军峪煤矿存在扬尘、空气、水源、生态等污染问题。	长治	水 大气 生态	<p>山西马军峪煤焦有限公司环保手续齐全。现场检查时该企业处于正常生产状态。</p> <p>1、该企业建有处理能力为 100 立方米/小时矿井水处理设施和处理能力为 15 立方米/小时生活污水处理设施，检查时设施运行正常。</p> <p>2、该企业建有 3 座 4000 吨原煤筒仓，原煤输送采用全封闭皮带输送至筒仓，煤场四周建有挡风抑尘网，配有喷淋设施。</p> <p>3、该企业原煤储存量超过筒仓储量，部分原煤在煤场内堆存，未采取有效抑尘措施。</p> <p>4、该企业环评批复的煤矸石场位于聪子峪乡水峪村东面原三义煤业废弃工业场地内，目前排矸及恢复治理基本符合要求。</p> <p>5、检查时未发现该企业在矿区周围进行过施工，也未发现其他涉及水源和生态破坏等情况。</p>	部分属实	<p>1、针对山西马军峪煤焦有限公司煤场内贮存的原煤未按环保要求全部进入筒仓、场内堆存的部分原煤未采取有效抑尘措施的违法行为，沁源县环保局对该企业顶格处罚壹拾万元整（沁环罚字[2017]24号）。</p> <p>2、责令山西马军峪煤焦有限公司对未进入筒仓的原煤采取苫盖、喷淋等有效的抑尘措施（沁环责改字[2017]81号）。</p>	
29	X1425	阳泉市平定县南暂石太旧高速公路口附近约 2 公里路段（属 307 国道由西向东方向）、国道 307 线西郊村路段、乱流村附近、宋家庄村和南坳村附近有 小油罐车经营劣质油活动。	阳泉	大气	<p>6 月 1 日，执法人员对阳泉市平定县南暂石太旧高速公路口附近 2 公里路段（属 307 国道由西向东方向）现场检查未发现销售劣质油行为。</p> <p>国道 307 线西郊村路段、乱流村附近，当日检查在乱流村发现有六个属个人所有的空油桶，没有发现经营痕迹。</p> <p>宋家庄村和南坳村附近，检查当日未发现小油罐车经营劣质油行为。</p>	属实	<p>针对 6 月 1 日在国道 307 线西郊村路段乱流村附近检查时发现的六个油桶，平定县执法人员当即给予了查封。</p>	

30	X1426	平定县庄窝高速口斜对面处两个停车场内、庄窝高速口南1公里铁路桥下停车场内、庄窝村对面平定高速公路局院内停车场内存在经营劣质油活动。	阳泉	大气	今年4月份平定县在全县曾开展了打击整顿非法经营成品油专项行动，平定县庄窝高速口斜对面外两个停车场内（位于冠山镇庄窝村）、庄窝高速口南1公里铁路桥下停车场内（位于冠山镇庄窝村），两处此前均存在过非法加油行为。4月12日，市、县联合执法组对其进行了查封。在6月1日的检查过程中，未发现有死灰复燃迹象，平定县消防队对封条进行了加固。 庄窝村对面平定县高速公路局院内停车场内（平定公路段院内），经查有一地理油罐，无加油设施。	属实	平定县执法人员对庄窝村对面平定县高速公路局院内停车场内（平定公路段院内）的地理油罐采取了断电措施，并限其在三日内拆除油罐。	
31	X1428	太原市半坡东街2号西羊市幼儿园，周围商业经营活动噪声污染严重；周围垃圾乱丢乱弃，生活环境差。	太原	噪声 垃圾	西羊市幼儿园左侧有一家塑钢门窗经营户，加工塑钢时存在噪音污染；幼儿园右侧有万民药房和今度烘培两家经营户，经营活动中使用高音喇叭进行宣传，存在噪音污染；幼儿园附近有行人随意丢弃的垃圾，存在脏乱差问题。	属实	1、对塑钢门窗经销店实施关停整顿，对该店负责人熊邦元进行了批评教育，责令其不得在此处继续进行加工作业。 2、拆除了万民药房和今度烘培的高音喇叭，责令其今后不得再次使用。 3、对幼儿园周边的垃圾进行了清扫、清理。	杏花岭区鼓楼街道党工委、办事处对西羊市社区主任进行诫勉谈话。
32	X1429	太原市长风街南一巷滨河花园小区，四单元电梯噪音大，长期影响居民正常生活；南一巷道路有垃圾堆存。	太原	噪声 垃圾	小区电梯运转正常，调查人员到四单元实地乘坐了电梯，并对该单元部分住户进行了走访调查，除3302（顶层西户，紧邻电梯机房）反映电梯有噪音之外，其余各户均表示没有特别的感觉，没注意到有噪音。南一巷道路路面没有垃圾堆存，在南一巷杨家堡社区段，道路两侧堆存有杨家堡城中村改造整村拆除垃圾。	部分属实	1、责令物业公司和电梯维保单位对小区所有电梯进行了检查。对滨河小区四单元电梯噪音进行了检测，经测试两部电梯噪音都符合国家标准。 2、对建筑垃圾进行了绿网苫盖和挡板隔离，按照杨家堡片区改造工作进度将统一清运。	

33	X1430	太原市解放南路菜园南街，废品收购站的废品收购卡车噪声扰民；人行道有垃圾堆放，影响正常通行。	太原	噪声垃圾	该收购站点没有办理再生资源备案登记，没有按照相关标准进行分类堆放，存在人行道垃圾乱堆乱放、废品收购卡车噪声扰民，影响行人正常通行的问题。	属实	要求该废品收购站停止经营，下达了整改通知书，要求限期3日内将堆积物品全部清理完毕，并停止使用废品收购卡车，避免噪声扰民。	迎泽区商务粮食局对其工作人员约谈。
34	X1431	长治市襄垣县王桥镇五阳村半坡处，有一家拔丝厂，产生的垃圾和废水未经处理直排，污染了村子附近的地下水。	长治	垃圾水	1、“长治市襄垣县王桥镇五阳村半坡处，有一家拔丝厂”为襄垣县五阳昌润线材厂。环保手续齐全。 2、该项目退火工段现采用4台本井式电阻炉，现场检查时因停产正在进行炉体油漆；未设置酸洗工段；电镀工段采用硫酸锌和硼酸混合液作为电镀液使用，镀前水洗建设有沉淀池和收集桶，废水沉淀后回用于电镀前水洗工序；镀后冷水建设有废水收集池和收集桶，收集后全部回用于硫酸锌溶液的配置用水；镀后热水洗全部回用于H3B03溶液的配置用水。对地面及废液池进行了防腐防渗工程，对渡槽进行了防腐防渗，现场检查时该工段因停产未运行；生活污水按环评要求建设有沉淀池，回用于厂区道路及绿化洒水；生活垃圾倾倒在五阳村指定垃圾收集池由环卫部门统一收集处理；废电镀液在电镀车间南侧建设有废液池，废电镀液暂时贮存于废液池内，由山西省太原固体废物处置中心收集处置；硫酸锌、硼酸、双氧水存储建设有专用存储库并指定专人管理，建立有使用制度及使用台账；环境应急预案已备案；车间产用轴流风机强制通风，电镀槽设置气体收集装置经活性炭吸附塔处理；拉丝机、打磨机、轴流风机等噪声源选用低噪设备，并安装基础减震垫已降低噪声排放值。 3、因市场原因，该企业生产销售受限，2017年春节过后为半停产状态，并于2017年5月1日停产至今。	不属实	襄垣县环保局要求该企业加强环境管理，复产时及时提出申请，生产时保证污防设施正常运行，健全污防设施运行维护制度及日常运行档案记录。	

35	X1432	太原市小店区东岗路 256 号院西南角空地，存在垃圾、脏物乱到现象；狄村北街与东岗路交叉口附近，有一通讯基站，离居民住房较近，担心辐射对健康有影响。	太原	垃圾其他	该院内西南角存在垃圾乱倒现象。该通讯基站于 2012 年 7 月进行了电磁辐射检测并办理了环评手续。辐射影响均在国家标准限值以下，对周围公众健康不会产生不良影响。2012 年至今，铁塔公司和电信运营公司未对该基站增减过任何设备，设备功率和照射场强维持不变。该基站对周边环境及公众健康不会产生不良影响。	部分属实	已对院内垃圾进行清理。	
36	X1433	晋城市城区秀水苑小区，3 号地下车库有一条排水沟，污水积存，夏天恶臭严重。	晋城	水	经调查，群众反映问题为城区西街办事处秀水苑社区，造成“污水积存，夏天恶臭严重”的原因为租住在 3 号地下车库值班室的一户保安平时将生活污水排放至该水沟（该排水沟为地下车库排水渠），因排水渠内有积存垃圾，导致污水不能及时排尽，造成有恶臭气味。	属实	城区西街办事处要求秀水苑社区立即采取措施进行整改，现排水沟已掏干净，净水冲洗后已无臭味。同时责成秀水苑小区物业公司加强管理，要求该租住户不得将生活污水排至该排水沟，排至附近下水管道。	
37	X1434	晋城市金犇大酒店餐饮部、金犇超市晋北车站火锅店、金犇时代广场烤肉店、小吃部、酒店职工食堂的餐饮污水直接排入下鞞村下水管道，经常造成堵塞，臭味难闻；餐厨垃圾倒在垃圾堆，恶臭严重。	晋城	水垃圾	经调查，群众举报的金犇大酒店于 1993 年 8 月 28 日试营业，1993 年 9 月 28 日正式营业，占地约 20000 余平方米。金犇大酒店餐饮部和职工食堂等生活和厨房污水直接进入下鞞社区污水管网最终进入晋城市污水处理厂。由于污水管道距离长，坡差小，污水井沉淀物未及时清理，导致污水排放偶尔出现外流现象。金犇大酒店各部门产生的餐厨垃圾与专门机构签订有餐厨垃圾处理协议，由专门机构定时收取，群众反映的餐厨垃圾倾倒在垃圾堆的问题，经排查，不是金犇大酒店餐饮部门倾倒，而是周边小饭店倾倒。经调查，该区域周边垃圾池及垃圾箱由区环卫局每日定时进行清理。	属实	针对群众举报金犇大酒店餐饮部及各部门污水直接排入下鞞村下水管道，造成堵塞的问题，城区钟家庄办事处责成下鞞社区和金犇大酒店负责人协商，现场解决落实，现金犇大酒店已委托施工单位对 2 个原有的污水井沉淀物进行彻底清理，疏通管道，满足日常污水排放。同时要求金犇大酒店要加强日常检查和管理，定期清理沉淀物，确保不发生污水外流现象。 针对垃圾堆里存在餐厨垃圾的问题，钟家庄办事处和下鞞社区要求金犇大酒店加强日常管理，确保下设各部门日常产生的餐厨垃圾及时合理处置，不得随意倾倒在附近居民生活垃圾点。	

38	X1435	晋城市城区北石店镇河东村,晋城汇江亨通花卉苗木有限公司国际花卉城,破坏300亩土地,致使水土流失、沙尘四起。	晋城	水 土壤	经调查,2011年6月,城区北石店镇河东村引进晋城市汇江亨通花卉苗木有限公司国际花卉城项目。2012年8月,河东村通过民主程序流转土地112.1亩;2014年4月,晋城市汇江亨通花卉苗木有限公司征用土地50亩,用于国际花卉城项目建设,但受资金、市场等多种因素影响,近一年多,晋城市汇江亨通花卉苗木有限公司国际花卉城项目一直处于停止建设状态,该区域现已长满荒草。	属实	1、针对群众反映该项目致使水土流失,沙尘四起的情况,城区北石店镇要求晋城市汇江亨通花卉苗木有限公司合理处置目前场地,该公司计划今年秋季在现有长满荒草的土地上种植油菜。 2、要求晋城市汇江亨通花卉苗木有限公司国际花卉城严格落实环保措施,今后复工建设时,必须严格按照环保要求施工,防止扬尘污染。
39	X1437	昔阳县李家庄乡北南沟村打着建新农村的旗号开采露天矿,晚上噪声扰民,毁坏地表水。	晋中	水 噪声	该公司正在进行采掘作业。采掘作业区距最近居民区约200米,151701工作面部分凿岩机未能及时检修震动噪声过大,夜间运输车辆产生的噪声影响周边居民,该区域无河流湖泊等地表水体。	属实	1、6月1日,昔阳县环保局下达《责令改正违法行为决定书》(昔环改字〔2017〕073号),要求其改正违法行为,限制作业时间,采取有效措施防止噪声扰民。 2、6月1日,昔阳县煤炭工业局下达《责令限期整改指令书》(昔巡责改〔2017〕0601号),责令其及时维修工作面凿岩机,确保采掘过程对周边居民无不良影响。
40	X1438	山西省荣军休养院北侧有一个山西省农业科学院畜牧兽医研究所的养鸡场,距离休养区和居民区仅仅不到50米,臭气熏天,容易感染禽流感。	太原	大气	该养鸡场是山西省农业科学院畜牧兽医研究所下属的国家级边鸡保种场。成立于1998年,主要承担边鸡种质资源考研保护工作。目前存栏边鸡原种2000余套。日产鸡粪0.1立方左右,采取干清粪方式,2-3天清理一次,鸡粪采取专用堆放池并进行伞盖,定期清理。根据市政府规划,该养鸡场于2009年启动搬迁工作,但由于指定迁入地土地手续等原因,目前仍在商谈之中。	部分 属实	1、责令该鸡场近期进行搬迁,未搬迁前要求其将原粪便堆放池改为全封闭池,并及时进行处理。 2、指导鸡场对所产粪便继续采取干清粪方式,提出增加清理频次和对清理出的粪便妥善保存,采用加厚塑料布苫盖等建议,尽量减少气体散发并及时清运。 3、继续实行程序化免疫,定期消毒灭源和检测。 4、继续上门督促畜研所做好整改。

41	X1439	晋中榆次张庆乡东贾村山西华卫药业有限公司生产中大量使用强硫酸和氢氧化钠，未经处理直排至污水管道。	晋中	水	<p>该公司生产中硫酸主要用于中药材农药残留检验，化验后药剂先排入化粪池，之后入污水处理站处理后排放。硫酸为易制毒品，公安部门严格监管，有完善的购买、使用、管理记录。</p> <p>该公司氢氧化钠主要用于药品中药液 pH 值调配，红花提取液中使用 20%氢氧化钠溶液调配药液 pH 值；小容量注射剂中使用 50%氢氧化钠溶液调配药液 pH 值；红花口服液中使用 50%氢氧化钠溶液调配药液 pH 值；冻干粉针中使用 20%、50%氢氧化钠溶液调配药液 pH 值。电渗析设备处理时使用 2%氢氧化钠溶液浸泡电渗析设备，之后氢氧化钠溶液排放入污水收集管网，进污水处理站处理。年使用纯氢氧化钠 850 公斤。</p> <p>该公司由于市场销售原因，库存已满，从 5 月 8 日起已停产。现场检查时，处于停产状态。</p>	部分属实	加快治理进度，限期在 6 月 30 日前完成 VOC 治理任务。	
42	X1440	太原市杏花岭区中涧河乡丈子头村现任支部书记购买荒沟，倾倒建筑垃圾，严重污染附近村庄。从 2015 年开始，晚上垃圾车噪声影响村民休息，沿路落满灰尘垃圾，垃圾场对面为长沟村。	太原	垃圾扬尘噪声	<p>该荒沟位于中涧河乡丈子头村，原为太原市杏花岭区大槐沟固废处置场，用来对山西太钢不锈钢股份有限公司加工厂钢渣处理线磁选后的尾渣进行填埋处置。2009 年 9 月 14 日太原市环保局对项目环评进行了终审批复。该处置场有营业执照、税务等相关手续，营业执照负责人为宋晨明，不是现任村支书；该项目按照政府要求停止填埋后，2016 年丈子头村委会研究决定对其进行复垦，2016 年 3 月 28 日杏花岭环保分局对复垦应采取的环保措施提出了具体的要求（并环杏函[2016]6 号）；由于受卧虎山路施工等原因的影响，该复垦作业一直没有完成；在复垦作业过程中，虽然运输车辆绕行村外道路，但仍存在噪音扰民现象；运输车辆均为符合环卫部门要求的全封闭运输车辆，存在少量偶发性抛洒现象，形成扬尘。</p>	部分属实	<ol style="list-style-type: none"> 1、要求运输车辆缓行慢转，禁止随意鸣笛，严格做到不扰民。 2、严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中 I 类场标准的要求，落实好各项环保措施，最大限度地减少扬尘污染和噪音扰民。 3、责成中涧河乡进一步开展全乡范围大排查，做好自查自纠工作，避免环境污染问题发生。 	杏花岭区中涧河乡党委、政府对丈子头村村委进行诫勉谈话。

43	X1441	朔州市右玉县元堡子镇境内二十几家小型洗煤厂，煤尘污染严重，目前多数只是停产，没有拆除设备。	朔州	扬尘	右玉县共有小洗煤场 17 家，其中 4 家正在建设，13 家建成投运。13 家企业由于配套建设的污染防治设施不完善，右玉县环保局在铁腕治污行动中，于 2017 年 4 月 5 日依据相关法律法规责令停止生产并完善污染防治设施，依法分别下达了《责令改正违法行为决定书》（右环铁治改字（2017）1—13 号），并分别予以行政处罚两万元（右环铁治罚字（2017）1—13 号）。目前，13 家企业按要求停止生产，正在完善污染防治设施。	属实	针对此次群众反映的问题，县委、县政府深刻汲取教训，举一反三，成立了全县涉煤企业环境保护专项整治领导小组，县煤炭、国土、环保、交通运输、公路、等部门和元堡子镇组成联合执法组，开展专项整治，未完善污染防治设施不得生产，待建设完善后，经相关部门组成的联合执法组验收合格，方可投入生产。
44	X1442	阳城县凤城镇上孔村卫春社在南沟开办养羊场，没有环保手续，产生的废水、粪便任意排在路边，臭气熏天。宋军龙在同个地段开设煤厂，没有环保手续，露天堆放煤炭，扬尘严重。	晋城	水垃圾扬尘	1、经查，卫春社养羊场位于阳城县凤城镇上孔村村南沟半坡上，离村较远，属于圈养散养户，没有办理相关手续。由于羊圈场地属阳城县即将建设的八甲口快速通道用地，已和村里协商准备拆迁，羊只已陆续出售，存栏由原来的 90 余只，下降到现在的 20 余只，并每天定时打扫圈舍，粪便及时清理利用，不存在产生的废水、粪便任意堆放在路边，臭气熏天等现象。 2、群众反映的宋军龙在同个地段开设的煤厂，属散乱污企业，已在 2017 年 5 月 5 日，由阳城县凤城镇政府按“两断三清”的标准，进行了取缔。现场检查，未发现煤炭露天堆放，场地无生产设施，已全部用黄土覆盖。	属实	要求养羊户卫春社在 2018 年 1 月 1 日前，将 20 余只羊出售。在羊圈被占地或者羊群出售完毕之前，每天坚持定时打扫圈舍，粪便及时清理利用，尽量减少异味，减少蚊蝇，减少对周边环境的污染和对周围群众生活的影响。

45	X1444	平定县锁簧镇北庄村村长在北庄山上私挖滥采，凌晨开工，晚上作业，大卡车运煤噪声影响居民，破坏环境。	阳泉	噪声生态	<p>群众反映的北庄村私挖乱采煤炭资源区域位于省农灾办批准的北庄村地质灾害避让搬迁工程项目范围内，平定县国土部门一直以来将此工程作为监管的重点区域，2014至2015年度在北庄涉煤工地的日常监管过程中未发现存在机械盗采煤炭资源行为。现场未发现非法违法采矿迹象。</p> <p>2016年下半年随着煤炭市场的持续升温，非法盗采煤炭资源行为有所抬头。对此，平定县国土部门加大了对北庄涉煤工地的日间巡查和夜间突击频次。2016年1月至2017年1月期间，平定县国土局执法大队对北庄村展开日间巡查和夜间不定期突击共计190余次，向锁簧镇人民政府下达执法监督卡100余份，打击制止非法违法采矿行为5起，暂扣参与非法采矿设备7台（件），分别为挖掘机3台、工程车4辆。在190余次巡查突击中，接举报出动巡查15次，其中有3次到现场发现了非法采矿机械设备，并采取了暂扣措施。2017年5月28日的巡查中，再次发现有铲车进入工地挖浅层煤的迹象。现场检查时未发现大车运煤及噪声问题。</p>	属实	<p>针对发现的有铲车进入工地挖浅层煤的迹象，平定县国土局立即向锁簧镇政府下达了执法监督卡，随后作为执法监督重点，加大了巡查频次，未发现新的盗采现象。</p> <p>平定县环境保护工作领导小组责令国土部门、锁簧镇把北庄村作为重点区域进行监管，开展日间巡查和夜间不定期突击的办法，加大对该区域的监管。</p>
46	X1445	阳泉市开发区五龙佳苑A区7号楼底商烧烤油烟严重污染；7、8号楼中间饭店油烟和噪声污染严重。	阳泉	油烟噪声	<p>群众反映的阳泉市开发区五龙佳苑A区7号楼底商为爱上小馆饭店，该饭店已安装油烟净化器，烧烤设备已安装油烟净化器装置，运行正常。五龙佳苑A区与B区之间底商为我家食坊饭店，该饭店已安装油烟净化器，设备运行正常。油烟净化器安装在简易排烟房内，对净化器起到了降噪作用。</p>	属实	<p>开发区管委会建设环保局执法人员要求两家饭店定期清理油烟净化器设施及排烟道，经营时确保油烟净化器装置正常运行。</p>

47	X1446	晋中市寿阳县平舒乡黄岭村，海鑫石料厂与公路交接路段未硬化，石料运输车辆经过时，扬尘严重。	晋中	扬尘	寿阳县海鑫石料厂位于平舒乡黄岭村，2010年3月23日，寿阳县环保局对该厂15万吨/年石灰岩开采及加工项目环境影响报告表批复。2015年6月4日，寿阳县环保局对该厂15万吨/年石灰岩开采及加工项目出具环境保护竣工验收意见。排污许可证正在申领中。因采矿许可证到期，2017年3月10日，寿阳县国土局发文《关于寿阳县海鑫石料厂采矿权延续的告知函》（寿国土函字〔2017〕026号），要求该厂在未取得采矿权延期手续前停止一切生产活动，检查时处于停产状态，厂区道路与公路连接段未进行硬化。	属实	针对该厂存在的连接段道路未硬化问题，寿阳县于2017年4月26日，专门印发了《寿阳县集中开展采石场专项整治工作实施方案》（县政办发〔2017〕33号），要求全县石料开采企业全部按专项整治方案要求进行整改，其中整改内容就包含对厂区和公路联接段的硬化，整改时限为5月1日—7月31日。截止6月1日，该厂已制定整改计划，在县政府规定时限内完成整改任务。	
48	X1447	晋城市高平市北城办事处南王庄村，进村道路两侧、南王庄小学到丹河岸边小路上堆有建筑垃圾；村口铁路边、村内南街一胡同有垃圾堆存；村内生活污水直排入丹河。	晋城	垃圾水	经调查，南王庄村进村道路两侧、南王庄小学到丹河岸边小路上堆有建筑垃圾约28吨；村口铁路边、村北南街一胡同有垃圾堆存约8吨；村内生活污水通过丹河分洪渠排入丹河。	属实	截至目前，高平市北城街街道办事处已清运建筑垃圾6吨，生活垃圾3吨，6月3日清运完毕。	北城街街道纪工委对南王庄村村主任进行了约谈。
49	X1448	太原市尖草坪区恒山路文明街，存在经营性商贩摆摊占道，垃圾乱扔现象。垃圾堆入防洪池，夏天臭味难闻。	太原	垃圾	5月26日，已对该便民市场进行了整治，整体环境有了明显改观，但仍存在个别摊贩和居民乱丢垃圾的现象。缓洪池为东山地区发生山洪时调节洪峰的防洪设施，产权单位为太原钢铁（集团）有限公司。经现场查看，缓洪池周边未发现工业废水排入，但有少量垃圾，略有异味。太原钢铁（集团）有限公司已于5月24日开始对缓洪池实施综合整治，预计6月底前完工。	部分属实	1、加大了恒山路文明街的清扫保洁力度，确保市场及周边干净整洁。 2、协助太原钢铁（集团）有限公司加快治理进度，并对缓洪池整治场地实施全面围挡。	

50	X1449	太原市恒山路文明街龙云家园，周边长时间存在一条臭水沟，恶臭严重，菜市场垃圾乱丢乱弃，气味难闻。	太原	水垃圾	臭水沟位于恒山路文明街龙云家园北侧，是一条泄洪渠，未发现有恶臭味。恒山路文明街菜市场商户产生的垃圾实施上门收集，但存在部分商户和居民乱丢垃圾的现象。	部分属实	1、对恒山路文明街菜市场进行了卫生大清理，并加大了清扫保洁力度，做到垃圾日产日清。 2、加大对全区泄洪渠的管护力度，确保河道畅通。	
51	X1450	太原市小店区太榆公路武宿村村北，存在违规侵占绿化带现象。	太原	生态	该绿地位置是省太旧高速公路公司建设的治超检测点设施工程，该区域不属于太榆路快速化改造配套绿化工程绿化范围，也没有侵占绿地进行建设。	不属实		
52	X1451	晋中市太谷太平庄宝明玛钢厂等玛钢生产企业存在暗自生产现象。	晋中	其他	太谷县于2017年1月起实施玛钢行业提标升级改造改造工程，20家玛钢铸造企业曾有暗自生产现象。现已全部采取强制措施停产中。	属实	1、太谷县环保局加强对太谷县宝明铸造有限公司的巡查、监管力度，坚决杜绝公司私自生产行为。 2、太谷县人民政府办公室依法对20家私自生产企业采取断电强制措施。	
53	X1452	太原市尖草坪区鑫佳源市场南门旁的鑫佳源精品瓷砖洁具区，存在环境污染问题。	太原	其他	鑫佳源精品瓷砖洁具区存在包装箱乱放、垃圾清理不彻底、杂物乱堆等环境卫生问题。	部分属实	1、对鑫佳源市场(包含鑫佳源精品瓷砖洁具区)进行了全面清理整治。 2、在市场内实施“门前三包”责任管理制度，建立长效机制。	尖草坪区纪委对柴村街道环卫所所长进行约谈。

54	X1453	太原市尖草坪区光社街到文明街便民市场南侧有一面积约1万平方米的缓洪池，长期有垃圾、工厂废水排入，恶臭严重。	太原	垃圾水	缓洪池为东山地区发生山洪时调节洪峰的防洪设施，产权单位为太原钢铁（集团）有限公司。经现场查看，缓洪池周边未发现有工业废水排入，但有少量垃圾，略有异味。太原钢铁（集团）有限公司已于5月24日开始对缓洪池实施综合整治，预计6月底前完工。	部分属实	1、协助太原钢铁（集团）有限公司加快治理进度，并对缓洪池整治场地实施全面围挡。 2、加大缓洪池沿线环境管控力度，在缓洪池周边设置安全警示标志，严禁随意倾倒垃圾和废弃物。	
55	X1459	吕梁市离石区田家会村国防沟口，拆迁垃圾堆积如山。	吕梁	垃圾	拆迁垃圾位于离石区田家会街道办田家会村国防沟口。2013年8月，离石区政府对田家会街道办田家会村拆迁改造，对改造区域内的居民住房实行统一拆除。该区域内应拆除住宅53户，实际拆除35户，已拆除并赔款23户，已拆除未赔款12户。后因其它原因导致该拆迁改造工程于2014年停工，造成大量建筑垃圾堆积。	属实	该举报案件与群众反映的第二十一批X610、第二十七批D2736内容相同。5月20日，离石区田家会街道办开始清理该区域的建筑垃圾，5月31日对已拆除并赔款涉及户的遗留垃圾已经全部清理完毕。对于已拆除未赔款住户的建筑垃圾因当事人存在异议，离石区田家会街道办已全部绿网覆盖，待拆迁资金补偿到位后、相关遗留问题处理完毕后立即进行全部清理。	
56	X1460	长治市郊区鹿家庄村民杨小伟在世纪春天小区西侧无证建设猪场和鸡场，粪便乱排乱放，臭气熏天。	长治	垃圾	群众已于5月19日就该问题进行过举报（X564）、（X1077），5月20日、27日郊区环保、公安、国土、工商、畜牧等部门执法人员及大辛庄镇、鹿家庄村镇村两级干部赴现场进行了调查处理，养猪场内共有140余头猪。杨小伟养猪场未经环保、畜牧、土地等有关部门批准，属于违法养殖。6月1日再次调查发现，杨晓伟未建养鸡场，杨小伟养猪场已于5月24日将120余头幼猪出售，现因种猪产下幼崽，搬迁进程缓慢。	部分属实	针对群众于5月19日举报的鹿家庄村民杨晓伟私自开设养猪场的环境违法问题（X564）（X1077），大辛庄镇政府已责令鹿家庄村委2017年6月12日前对杨晓伟养猪场取缔，并清污消毒（长郊大镇函（2017）49号）（重复举报，无最新处理情况）	5月20日，大辛庄镇党委对鹿家庄村委通报批评，对分管土地的鹿家庄村委会副主任孔天才诫勉谈话（长郊大委（2017）50号）。（重复举报，无最新处理情况）

57	X1461	阳泉市郊区荫营镇矾窑村对面后沟村几十亩山坡地开了将近20年的煤矸石粉碎厂，煤尘飞扬，前几年私挖滥采破坏土地；荫营煤矿煤矸石自燃山周围尘土飞扬。	阳泉	扬尘生态	<p>1、荫营镇矾窑村对面后沟村有三家煤矸石粉碎厂，分别为任守玉煤矸石粉碎厂、杨帅煤矸石粉碎厂和史满柱煤矸石粉碎厂，因未办理环保手续，均已列入“荫营镇第一批散乱污企业”名单。现场检查时，三家矸石粉碎厂均未生产，粉碎设备已经拆除。</p> <p>2、对于私挖乱采破坏土地问题，经查，后沟村在2010年以前发生过非法开采煤炭问题，阳泉市郊区政府曾组织打击。2010年至今未发生非法采矿行为。</p> <p>3、群众反映的荫营煤矿全称为山西省阳泉荫营煤矿，位于阳泉市郊区荫营镇，1952年投入生产，隶属于山西省监狱管理局，又称阳泉第一监狱。设计生产能力240万吨/年。排污许可证号：14031106100018-0300。荫营煤矿已治理的矸石山上面有植被覆盖，未发现扬尘现象。在用的矸石山未发现着火点，表面覆盖黄土，现场有管道喷淋，洒水车洒水作业。</p>	属实	<p>1、荫营镇按照《阳泉市郊区开展“利剑斩污专项行动”工作方案》（阳郊办发【2017】23号）文件要求，已对后沟村的3个煤矸石破碎厂煤矸石破碎设备采取封存措施，并要求业主7日内对现存煤矸石进行清理完毕。</p> <p>2、阳泉市郊区供电所已对三家煤矸石粉碎厂动力线采取断电措施。</p> <p>3、阳泉市郊区国土部门对荫营镇政府下达监管函，要求其加大对该村的巡查监管力度，防止非法采矿的发生。</p> <p>4、阳泉市环保局要求荫营煤矿加强日常管理，确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。</p>
58	X1462	永和县莲花池住户未接大暖，冬天生火炉取暖，周边乌烟瘴气，污染严重。	临汾	大气	<p>群众反映的莲花池住户，为永和县县城莲花社区莲花池小区，因永和县集中供热公司春源公司负荷不足，该小区目前未能实现集中供热。2015年9月，该小区39户居民已全部接通天然气，安装了天然气壁挂炉采暖炉，具备了燃气采暖条件。但因价格原因，去年采暖期，该小区有人居住的33户中，仅有11户使用燃气、3户使用空调、1户使用电暖气采暖，其余18户均使用燃煤小锅炉采暖。</p>	属实	<p>1、责成莲花社区加强宣传发动，动员18户居民在今年冬季停止使用燃煤锅炉，改用天然气壁挂炉采暖。</p> <p>2、目前，县政府已确定专人负责，正在与燃气供应商山西新天能源股份有限公司，协商燃气价格下调事宜。永和县将加快推动燃气价格下调工作进度，推进具备条件居民户全部采用燃气采暖。合理调剂现有财力，力争给予燃气供暖居民适当补贴。积极协商燃气管网材料和安装费用降低问题，力争县城更多区域实现冬季采暖煤改气。进一步改善居民生活，进一步提升大气环境质量。</p>

59	X1463	阳泉市郊区白泉到三泉路边有大型矾石厂4个，小煤场2个，黄烟漫天，黑糊糊一片。	阳泉	大气	<p>1、郊区荫营镇白泉到三泉路边有四家矾石加工厂，分别为李海红矾石加工厂、恒誉耐火公司矾石厂、炎林耐火公司矾石厂、吉晋源商贸有限公司矾石厂，均未办理环保手续，已列入“荫营镇第一批散乱污企业”名单。现场检查发现：四家矾石加工厂均未生产；原料未全部苫盖。</p> <p>2、郊区荫营镇白泉到三泉路边有两家小型储煤厂，分别为孙月仙煤场、王玉红煤场，两处煤场均已列入“荫营镇第一批散乱污企业”名单。现场检查发现：两家煤场未生产；部分原煤未苫盖；煤场分选设备、矸石厂破碎设备已进行封存。</p>	属实	<p>阳泉市郊区荫营镇政府按照《阳泉市郊区开展“利剑斩污专项行动”工作方案》（阳郊办发【2017】23号）文件要求，对孙月仙煤场、王玉红煤场分选设备和李海红矾石加工厂、恒誉耐火公司矾石厂、炎林耐火公司矾石厂、吉晋源商贸有限公司矾石厂破碎设备采取了封存措施。鉴于目前窑沟村正在对园区道路进行施工，出厂道路无法使用，货物无法外运的客观情况，责令上述企业对物料采取临时苫盖措施，待道路通行后7日内立即对物料进行彻底清场。现已全部苫盖。</p> <p>郊区白泉供电所已于2017年5月20日对孙月仙煤场、王玉红煤场、李海红矾石加工厂、恒誉耐火公司矾石厂、吉晋源商贸有限公司矾石厂采取断电措施。炎林耐火公司矾石厂因无法联系业主，荫营镇政府正在协调公安、供电等部门联合执法进行取缔。</p>
60	X1464	朔州市怀仁县新家园乡赵麻宅村北无证建有多个洗煤厂，无环保设施，刮风后四处扬尘，常年将洗煤后废渣倒入村北河道。	朔州	扬尘水	<p>1、群众反映的洗煤厂有4家：大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司、怀仁县星光洗煤有限公司、怀仁县李录洗煤厂，现场检查4家洗煤厂处于停产状态。4家公司均存在污染防治设施不健全和厂区内原煤、煤泥、精煤堆放部分未苫盖的环境违法行为。</p> <p>2、新家园乡赵麻寨村北的河道是赵麻寨河，现在该河段不行洪。现场调查，河道内低洼处有少量生活垃圾，已清理后覆盖砂土，未改变河道原貌。赵麻宅村西北方向有两处矸石倾倒点，一处离铁路200米左右，约3万吨，另一处离铁路1000米左右，约10万吨，未在河道内。两处矸石未查到责任主体，已由新家园乡政府组织人员进行黄土覆盖。</p>	属实	<p>1、怀仁县环保局于2017年6月2日对山西联友洗煤有限公司、大同煤矿集团朔州煤炭运销宋庄有限公司、怀仁县星光洗煤有限公司分别下达《责令改正违法行为决定书》（怀环改字[2017]068号、069号、041号），责令其未完善污染防治设施前不得生产，对煤泥、精煤进行全面苫盖，并下达《行政处罚事先告知书》（怀环罚告字（2017）072号、073号、074号），处5万元、10万元、5万元罚款。</p> <p>2、怀仁县环保局依据相关法律法规，责令怀仁县李录洗煤厂拆除所有设备，限期清除厂区内所有原煤、煤泥（怀环改字[2017]066号）。6月2日洗煤厂已开始拆除设备。</p> <p>3、针对已黄土覆盖的两处矸石，怀仁县县委、县政府责成新家园乡党委、政府，组织附近企业和赵麻宅村进行碾压、再覆土，2017年9月底前恢复植被。</p>

61	X1465	太原市恒山路苗圃小区8号楼前有一片空地常年积累粪便,无人清理。	太原	垃圾	苗圃小区8号楼前空地,属光社街道苗圃社区管辖,小区由东泰物业管理。现场未发现苗圃小区8号楼前空地上积存粪便。	不属实	1、对该小区进行环境整治。 2、加强日常环境卫生巡查。
62	X1466	晋阳街联合大厦小区内饭店两根大烟囱呛人。	太原	大气	晋阳街联合大厦为太原联合兴业科技发展有限公司科研办公楼。在该大厦的4层配套裙楼内共有3家饭店,3家饭店油烟风道都沿外墙通到裙楼楼顶,并都配套安装了油烟净化设施,2016年12月16日,太原市环保局小店分局环境监测站对油烟进行了监测,监测数据达标。 现场未发现两根大烟囱。	部分属实	1、要求三家饭店强化油烟净化设施的定期清洗。 2、要求三家饭店进行环境监测,待监测结果出来后,根据结果进行相关处理并反馈。
63	X1467	临汾市霍州市杨家庄村村民任银元居住地前方、西后方常年垃圾堆积如山,垃圾全部倒在河道中央。	临汾	垃圾水	举报反映的霍州市杨家庄村村民任银元居住地前方、西后方,确有垃圾堆放,共约10立方。其中,部分为附近村民春浇时清理灌溉渠产生的垃圾,部分为附近村民随意倾倒的生活垃圾。垃圾堆放处为灌溉渠旁,不存在倒在河道问题。	属实	霍州市责成李曹镇政府立即组织,将该处堆放的垃圾全部进行清理。李曹镇立即进行清理。截至6月1日,该处垃圾已全部清理清运完毕。
64	X1468	太原市杏花岭区金刚堰东社区16楼、17号楼前树木及绿化带被破坏建成四合院。	太原	生态	反映位置太原市杏花岭区金刚堰东社区16楼、17号楼前在2011年5月因5株树木存在安全隐患,三桥街办申请办理过树木更新手续,反映内容中所指的四合院是山西省汾管局在2011年进行危房改造时建成的管理用房,不存在破坏绿化带进行建设的行为。	部分属实	1、加强对树木伐移许可事中事后监管,严厉打击少批多占的行为。 2、加大巡查力度,及时发现问题,发现一起查处一起。 3、积极发动社会力量,全民保护绿化成果,鼓励支持市民举报违规占用绿地的行为。

65	X1469	晋城市城区西上庄办事处五门村北侧与坡底村西南侧的垃圾填埋场每天晚上还在倒垃圾，里面还掺杂黑糊糊的污泥。	晋城	垃圾	该举报与（X601）、（X1344）环境问题相同。城区钟家庄办事处与城区环保局、五门村主任和市建筑垃圾管理中心现场负责人员，再次对此片区域再次进行了详细排查，未发现“掺杂黑糊糊的东西”，具体情况为：此处于5月20日调查处理后就立即停止了建筑垃圾倾倒，要求市建筑垃圾管理中心及时对已填荒沟进行土地平整、覆盖和复垦工作，近期，该中心一直在进行复垦工作，从外面拉到此地的不是建筑垃圾或其他垃圾，全部是用于复垦的黄土。	属实	目前，该处区域东侧、中部区域已完成黄土覆盖复垦工作，即将移交城区西上庄办事处五门村委，西北侧区域正在加快进行复垦。城区责成西上庄办事处对辖区加大巡查检查力度，坚决杜绝辖区内乱堆乱放垃圾的现象。	
66	X1470	五寨县新建北路立交桥西铁路线上装煤火车随意卸煤，致使铁路变成煤场，严重污染周边环境。	忻州	大气	朔州车务段五寨火车站运煤专线上装煤火车存在卸超载煤的现象；站场内有未清理干净的煤面；卸超载煤过程中未采取任何污染防治措施，对周边环境造成扬尘污染。	属实	1、五寨县政府责令朔州车务段五寨火车站从源头上遏制装煤火车超载现象，坚决杜绝火车站内铁路线上卸超载煤。 2、五寨县环保局对朔州车务段五寨火车站处以罚款6万元（五环罚〔2017〕9号），并责令该站立即清理卸煤时抛洒的煤面，保证铁路线干净整洁，及时喷洒抑尘剂进行抑尘，减少装煤车在行驶过程中产生扬尘污染。	五寨县纪委监委对朔州车务段五寨火车站站长进行了约谈。
67	X365	尖草坪区柏板乡西关口村，天门关脚下建有一家大煤场，污染地下水。	太原	水	2014年3月27日，该储煤场取得《环境影响评价报告》批复（并环尖审批〔2014〕22号）。2014年1月22日，取得《山西胜创能源有限公司特种储煤场异地改扩建项目对兰村泉域水环境影响评价报告》批复（并水审字〔2014〕3号）。2015年1月4日，通过环境保护设施竣工验收，环评提出的各项环保措施全部建成，项目正式投入运行。 该储煤场在建设和运营过程中均严格落实了环评提出的各项环境保护措施，未发现污染地下水的问题。	不属实	责令山西胜创能源有限公司特种储煤场加强对各类环保设施的管理，确保污染防治设施正常运行，做到排放达标。	

68	X381-1	太原狮头中联水泥有限公司未安装在线，土地手续不合法，立项环评与实际建厂不符；	太原晋中忻州	大气	<p>太原狮头中联水泥有限公司未经批准，擅自于2012年9月占用位于太佳线大卧龙段北侧的土地新建水泥厂厂房及其他生产设施。2014年9月下发了行政处罚决定书（并国土资万监罚字[2014]03号）。没收违法占用土地上的新建的的建筑物和其它设施，罚款264.9万元。至今该公司土地手续仍未完善。按照《关于〈太原狮头集团有限公司异地搬迁4500t/d熟料新型干法水泥生产线工程环境影响报告书〉的批复》（晋环函[2009]552号）文件要求，对其回转窑窑头、窑尾两个烟气排放筒，该单位已于2013年11月完成安装。按照《山西省环保厅〈关于进一步做好京津冀及周边地区高架源自动监控工作的通知〉的通知》（晋环监控函[2017]90号）文件要求，对其超过45米的水泥磨提升机、水泥磨选粉机四个废气排放筒，该单位已于2017年5月10日完成安装。该公司异地搬迁熟料新型干法水泥生产线工程环境影响报告书和厂址选择经山西省环境保护厅以晋环函[2009]552号文件（附件1）和晋环函【2014】1478号复函（附件2）进行了批复，项目实际建设选址与审批一致。</p> <p>太原狮头中联水泥有限公司现已安装完成六套烟气排放连续监测系统并与监控平台联网、厂址变更得到了山西省环境保护厅的审批确认。</p>	部分属实	<p>1、万柏林国土分局已于2014年9月下发了行政处罚决定书（并国土资万监罚字[2014]03号）。</p> <p>2、没收违法占用土地上的新建的的建筑物和其它设施，罚款264.9万元。</p> <p>3、之后国土万柏林分局多次督促其完善相关土地手续，现该公司正在积极办理当中。</p>	
69	X466	太原市康乐村，桃园南路东面垃圾乱倒，冬天冒黑烟。	太原	垃圾大气	<p>生活垃圾及时清运，未发现乱倒垃圾现象。冬天冒黑烟问题，以前此处没有地方建供热站，居民冬季用小锅炉取暖，存在冒黑烟问题，现在非采暖期间小锅炉不使用。</p>	部分属实	<p>对该处实施清洁能源改造，改用电、气等清洁能源进行冬季采暖。</p>	

70	X475	尖草坪区阳曲镇沟南村，村主任在卧虎山快速路占用两旁绿化带，违章建设大型工业厂房，大风尘土飞扬；在建筑内长期使用两台燃煤锅炉；在黄厚媛街东面，占用半条街违规建厂房，晚上生产，噪声大。	太原	生态 大气 噪声	现任沟南村村主任建设的厂房，占用地块经国土部门核实为建设用地，在修建卧虎山快速路时大部分已被拆除，剩余场地紧邻卧虎山路，还有两间办公室，一堵西墙，两间锅炉房，场内放有钢结构和钢筋材料。两台燃煤锅炉烟囱已拆除，锅炉已切割。卧虎山快速路上在沟南村段目前没有规划实施绿化带。 皇后园街为拟规划实施的市政道路，目前是皇后园村通往138库和沟南村的乡村道路。现任沟南村村主任所建厂房建设于1995年，与村委会签有租地协议，地类为建设用地，主要从事简单的焊接加工。经现场核实，厂房在规划的皇后园街范围内，2013年已停产，生产设备已搬迁，目前仅作为库房使用，不存在噪声污染问题。	部分 属实	1、对沟南村卧虎山快速路周边环境进行清理综合整治，对现任沟南村村主任已拆除厂房的剩余场地裸露地面进行绿网苫盖。 2、皇后园街东面的厂房将结合皇后园街道路实施的规划一并拆除。	
71	X559	太原小店区北格镇同过村小刘线南侧（东方钢结构公司院内）山西宏宇建业保温材料科技有限公司平时白天不生产，都是夜间偷偷生产，造成大气污染。	太原	大气	山西宏宇建业保温材料科技有限公司位于小店区北格镇同过村，主要生产保温板，使用二氧化碳作为发泡剂。现处于停产状态。该企业于今年1月份办理环评手续，2月份夜间进行过调试生产，3月初停产。	部分 属实	责令山西宏宇建业保温材料科技有限公司未通过环保验收前不得擅自组织生产。	北格镇纪委对镇发展经济办科员进行了诫勉谈话；环保分局对负责该片工作的监察大队副大队长进行约谈。

72	X667	太原市万柏林区东社街道的涂料厂、金属加工厂、混凝土搅拌站粉尘、污水污染严重，很多企业都是未批先建，例如金利嘉金属加工厂。	太原	扬尘 水 其他	<p>经查，太原市万柏林区东社街道有1个涂料厂龙彩涂料厂，生产设备上设置了配套除尘设备，于2012年通过环评审批，2014年通过建设项目竣工环境保护验收，5月16日停产整治；1个金属加工厂金利嘉再生资源有限公司，已建设全封闭厂房及除尘设备，2016年通过环评审批，因未批先建我分局对其处以行政处罚，后补办手续，5月9日停产整治；1个搅拌站万海峰搅拌站，已建设全封闭厂房及污染防治设施，于2006年通过环评审批，5月4日停产整治。3家企业证照、环评手续均齐全，无生产废水排放。</p>	部分 属实	<p>要求龙彩涂料厂等3家企业全面整顿，对环保设施提档升级，整治工作完成后，方可恢复生产。</p> <p>目前，万海峰混凝土搅拌站已经按照环保要求完成整改，由于该搅拌站属市重点工程项目混凝土供应商，为保障市重点工程顺利推进，同意其恢复生产，同时将继续加强监管，严控扬尘污染。</p>	
73	X967	太原市煤气化龙泉能源发展有限公司矿井污水直接排入汾河水库，离矿井和汾河水库不远处有几处暗管偷偷排放，还有几处暗管在娄烦县下龙泉村河段。	太原	水	<p>该单位2017年3月已停产，矿井水经矿井水处理站处理后除部分回用于井下消防洒水和工业场地生产生活用水外，剩余部分经管路运送至太钢集团尖山铁矿作为生产用水，此工程方案经国家环境保护部验收，未发现暗管。</p> <p>5月19日凌晨，生活用水泵房自动液位器开关失灵，导致清水池满后水从溢水管流入河道，造成溢水。</p> <p>由于消防供水系统年久失修，5月3日上午，消防供水管路发生泄露，致使水流入雨水沟，从三处雨水口流入河道。</p> <p>生活用水泵房清水池是该公司水源井直接抽上来的深井水，主要用于职工生活用水，不存在污染；消防供水为处理后的矿井水，化验指标达到了地表III类水标准。</p>	部分 属实	<ol style="list-style-type: none"> 1、责成太原煤气化龙泉能源发展有限公司立即彻底停止所有经营活动。 2、立即采取有效措施，制定专项方案对生活供水及消防供水系统进行检修。 3、对龙泉能源发展有限公司处以罚款5万元。 4、截至2017年5月25日该单位已开展整改工作。 	<p>娄烦县环保局对龙泉能源发展有限公司总经理、分管副总进行约谈，娄烦县环保局静游监察中队中队长作书面深刻检查。</p> <p>龙泉能源发展有限公司分管副总作出书面深刻检查；龙泉能源发展有限公司纪委对公司环境技术部部长进行诫勉谈话。</p>